


مراحل ساخت میخ

مواد اولیه ساخت میخهای مفتولی با مقطع گرد با قطع حداقل 5/5 میلی‌متر و به صورت کلاف که از طریق نورد گرم فولادهای کربنی یا آلیاژی تولید می‌شود که این محصول بوسیله ماشین‌آلات کشش سرد تبدیل به سیم در اندازه‌ها و قطرهای مورد نظر گردیده و سپس به وسیله ماشینهای مختلف میخ سازی در اندازه‌ها و شکلهای متفاوت به میخ تبدیل می‌گردد.



منبع: <http://www.vistanail.com>



سامانه اطلاعات جامع
فعالیت‌های اقتصادی